



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VRANCEA**

Nr. *6745* din *06.06* 2022

**Buletin pentru informarea publicului  
 cu privire la calitatea aerului în județul VRANCEA în data de 05.06.2022**

| Nr. Crt | Cod stație | Zona                           | Indice general de calitatea aerului zilnic |                 |              |          |                 |                    | Obs. |
|---------|------------|--------------------------------|--|-----------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|------|
|         |            |                                | 1<br>BUN                                   | 2<br>ACCEPTABIL | 3<br>MODERAT | 4<br>RAU | 5<br>FOARTE RAU | 6<br>EXTREM DE RAU |      |
| 1       | VN-FR      | Șoseaua<br>Focșani<br>- Suraia |  |                 |              |          |                 |                    |      |

\* Datele sunt furnizate de stația automată VN-1 din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului. Indicele general de calitatea aerului se stabilește conform Ord.MMAP nr.1818/2020 privind aprobarea indicilor de calitate a aerului.

Indicele general de calitatea aerului se stabilește cu ajutorul indicilor specifici pentru indicatorii: dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>), ozon (O<sub>3</sub>), dioxid de azot (NO<sub>2</sub>), pulberi în suspensie (PM<sub>10</sub>)- metoda nefelometrică .

Datele pentru PM<sub>10</sub> măsurate prin metoda nefelometrică au scop informativ și pot fi confirmate/infirmate ulterior prin analiză în laborator folosind metoda de referință gravimetrică- SR EN 12341.

Observații: Nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită/valorilor țintă la niciunul dintre poluanții măsurați.

- Alți indicatori măsurați:

| Nr. crt. | Punct de măsurare adresă             | Indicator     | Concentrație măsurată (mg/m <sup>3</sup> ) | CMA* (mg/m <sup>3</sup> ) | Obs.          |
|----------|--------------------------------------|---------------|--|---------------------------|---------------|
| 1.       | APM VN -- str.Dinicu<br>Golescu nr.2 | NH3( amoniac) | -  | 0,1                       | Aparat defect |
| 2        | Focsani Sud -- str.<br>Stadionului   |               | 0,0039                                     | 0,1                       |               |

\* Datele sunt furnizate în urma prelevării manuale și determinărilor chimice efectuate în laboratorul APM Vrancea. CMA – concentrație maxima admisibilă conform STAS 12574/1987.

**Director Executiv**  
**Valentin LOGODINSCHI**

Contact APM VRANCEA  
 Nume/prenume: Loredana Caștă  
 Adresă de e-mail:office@apmvn.anpm.ro Telefon:0237/216812



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VRANCEA**

Adresa str. Dinicu Golescu nr. 2, Focșani, Cod 620106

E-mail: [office@apmvn.anpm.ro](mailto:office@apmvn.anpm.ro); Tel. 0237216812; Fax 0237239584

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679