

**RAPORT ANUAL DE MEDIU (RAM)
PENTRU AVICOLA FOCȘANI S.A. – ABATOR PĂȘĂRI
ANUL 2021**

Identificarea dispozitivului	AVICOLA FOCȘANI SA	
Numele instalației	ABATOR PĂȘĂRI	
Adresa instalației	Municipiul Focșani, Calea Moldovei, nr. 3, cod 620172	
Cod poștal /Cod țară		
Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E)	45,685462 °N	27,195968 °E
Codul CAEN (4 cifre sub forma xxxx)	1012	
Activitatea principală	ABATORIZARE	
Volumul producției	- 12.242 tone carcasă exclusiv - 696 tone produse secundare rezultate de la tranșare - 598 tone preparate pentru hrana animalelor de companie - 188 tone produse din carne	
Autoritatea de reglementare	APM Vrancea	
Numărul instalațiilor	1	
Numărul orelor de funcționare pe an	2.080	
Numărul angajaților	235	
Numărul autorizației de mediu	A.I.M. nr. 1 din 03.08.2020	
Persoana de contact	Oana Savin	
Telefon nr.	0756 039 802	
Fax nr.	0237.230.271	
Adresa E-mail	oana.savin@divori.ro	

Consumuri de materii prime

Tip materie prima		Unitate de măsura	Consum anual realizat
Pui de găină vii		capete	7.643.799
Coagulanți		kg	11.120
Floculanți		kg	150
Clorură de sodiu (pentru stația de dedurizare)		kg	411
Hipoclorit de sodiu		litri	672
Baterii Aligal 2		butelii	198
Baterii Aligal 3		butelii	360
Substanțe dezinfectante:	Calgonit CF-312	kg	3.120
	Calgonit CF-373	kg	3.432
	Septoclean CL45	kg	2.100
	Chemipur S55	kg	300
	Chemipur CL 801	kg	2875
	San Quac L7	kg	545
	Desinfektionsreinerger	kg	1975
	Sansept 0200	kg	180
	Fettenferner 0404	kg	2.600
	Dezinfectant acid SAN NP55	kg	2.090
	Septoclean CL50	kg	775

Producție

Tip produs	Unitate de măsură	Producție maxima proiectata	Producție anuala realizata
Carcasă exclusiv	Tone	50.29 tone carcasă exclusiv/zi	12.242
Produse secundare rezultate de la tranșare	Tone		696
Preparate pentru hrana animalelor de companie	Tone		598
Produse din carne	Tone		188

Consum de energie și combustibili

Energie electrica si combustibili utilizați	Unitatea de măsură	Consum anual
Energie electrică	kWh	2.512.527
Gaze naturale	mc	86.342

Reclamații

Reclamații de mediu	Număr	Soluționare	Observații
Reclamații primite	-	-	-
Reclamații care cer o acțiune corectivă			
Categorii de reclamații			
• Miros			
• Zgomot			
• Apa			
• Aer			
• Procedurale			
• Diverse			

Consumuri de apă

Natura apei	Sursa proprie/terți	Unitatea de măsură	Consum anual
Apă subterană	Sursa proprie	mc	149.186
Apă de suprafață	-	-	-
Apă municipală	-	-	-

Emisii în aer

Nr. crt.	Sursa / Echipament de depoluare	Coș	Combustibilul utilizat	Poluant	VLE (mg/Nm ³)	Valoare măsurată (mg/Nm ³)	Tip monitorizare continua/ discontinua
Emisii în aer¹							
1.	Centrala termică Unical Elpress	H = 14 m Dn=377 mm	Gaz metan	Bioxid de sulf	35	3	discontinua
				Oxid de carbon	100	27	
				Oxizi de azot	350	85,6	
				Pulberi în suspensie	5	<1,67	
Imisii în aer							
2.	Activitatea de sacrificare a păsărilor ²	-	-	Amoniac	0,3	<0.13	discontinua
				Hidrogen sulfurat	0,015	0,009	
				Pulberi totale în suspensie	0,5	0,047	
3.	Activitatea de sacrificare a păsărilor ³	-	-	Amoniac	0,3	<0.13	discontinua
				Hidrogen sulfurat	0,015	<0,067	
				Pulberi totale în suspensie	0,5	0,047	
4.	Activitatea de sacrificare a păsărilor ⁴	-	-	Amoniac	0,3	<0.13	discontinua
				Hidrogen sulfurat	0,015	<0,067	
				Pulberi totale în suspensie	0,5	0,043	

Emisii în apă – nu este cazul

Sursa generatoare	Natura apei	Punct de evacuare/ prelevare ape uzate	Poluanți existenți în apa uzată	U.M.	Valori măsurate (mg/l)	Valori limită cf. H.G. nr. 352/2005 (mg/l)

¹ Se anexează Rapoartele de încercare nr. PI2108201/22.10.2021 (emisii gaze de ardere) și nr. PI2108197/26.10.2021 (nivel de zgomot)

² Se anexează Raportul de încercare nr. PI2108198/22.10.2021 (imisii aer – 15.10.2021)

³ Se anexează Raportul de încercare nr. PI2108232/22.10.2021 (imisii aer – 18.10.2021)

⁴ Se anexează Raportul de încercare nr. PI2108292/26.10.2021 (imisii aer – 19.10.2021)

Calitatea solului⁵

Locul de prelevare:	Indicatorul analizat	Valori măsurate (mg/kg s.u.)	Praguri de alertă pentru folosințe mai puțin sensibile (mg/kg sol uscat)	Praguri de intervenție pentru folosințe mai puțin sensibile (mg/kg sol uscat)
Zona stației de preepurare – adâncime 5 cm	Cupru	28,9	250	500
	Zinc	91,6	700	1.500
	Hidrocarburi petroliere	96	1.000	2.000
	Sulfat	<50	5.000	50.000
Zona stației de preepurare – adâncime 30 cm	Cupru	28,3	250	500
	Zinc	92,7	700	1.500
	Hidrocarburi petroliere	96	1.000	2.000
	Sulfat	<50	5.000	50.000
Zona rezervorului de motorină – adâncime 5 cm	Cupru	31,4	250	500
	Zinc	168	700	1.500
	Hidrocarburi petroliere	196	1.000	2.000
	Sulfat	<50	5.000	50.000
Zona rezervorului de motorină – adâncime 30 cm	Cupru	0,167	250	500
	Zinc	0,333	700	1.500
	Hidrocarburi petroliere	27	1.000	2.000
	Sulfat	50	5.000	50.000

Calitatea apei subterane – nu este cazul

Locul prelevării probei	Indicator de calitate analizat	U.M.	Valoarea măsurată (mg/l)	Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l)

⁵ Se anexează Raportul de încercare nr. PI2108201/22.10.2021


Gestionarea deșeurilor

Nr. crt.	Sursa	Denumire deșeu	Cod deșeu conform Deciziei 2014/955/UE	Generat (t)		Valorificare (t)		Eliminare (t)	
				cumulat an 2021	cumulat an 2021	cumulat an 2021	Agent economic valorificator	cumulat an 2021	Agent economic eliminator
1	Activități administrative	Deșeuri municipale amestecate	20 03 01	14,4	0	-		14,4	CUP SALUBRITATE SA
2	Activitatea de abatorizare	Deșeuri de țesuturi animale: viscere, trahee, gușă, sânge, pene	02 02 02	4283,16	4282,16	SAFIR SRL		1	SERVICII NEUTRALIZARE SRL
3	Transportul /manipularea păsărilor	Cadavre / deșeuri de țesuturi animale	02 01 02	64,771	0	-		64,771	SERVICII NEUTRALIZARE SRL
4	Activitatea de preepurare	Nămoluri de la epurarea efluenților în incintă/nămol de la stația de preepurare	02 02 04	196	0	-		196	CUP SA
5	Aprovizionare cu materii prime și materiale	Ambalaje de hârtie și carton	15 01 01	13,154	0,36	CSR ECOLOGIZARE SRL		0	-
					12,84	ROXY STEF SERV SRL		0	-
6	Aprovizionare cu materii prime și materiale	Ambalaje de materiale plastice	15 01 02	11,207	2,77	3P FRIGOGLASS SRL		0	-
					8,51	ROXY STEF SERV SRL		0	-

Nr. crt.	Sursa	Denumire deșeu	Cod deșeu conform Deciziei 2014/955/UE	Generat (t)		Valorificare (t)		Eliminare (t)	
				cumulat an 2021	cumulat an 2021	cumulat an 2021	Agent economic valorificator	cumulat an 2021	Agent economic eliminator
7	Aprovizionare cu materii prime și materiale	Ambalaje de lemn	15 01 03	21,577	21,577	0	ROXY STEF SERV SRL	0	-
8	Întreținere curentă	Deșeuri metalice	02 01 10	2,13	2,13	0	GREEN ATLANTIC SRL	0	-
9	Întreținere curentă	Fier și oțel	17 04 05	40,123	40,123	0	REMAT VRANCEA SA	0	-
10	Întreținere curentă	Echipeamente casate	16 02 14	1,072	1,072	0	REMAT VRANCEA SA	0	-
11	Întreținere curentă	Metale neferoase	16 01 18	1,975	1,975	0	REMAT VRANCEA SA	0	-
12	Întreținere curentă	Aluminiu	17 04 02	1,689	1,689	0	REMAT VRANCEA SA	0	-

Se anexează fișele de evidență a gestiunii deșeurilor pentru anul 2021, întocmite conform Anexei nr. 1 din H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

Întocmit,
În baza împuternicirii, conform datelor furnizate de titular
DIVORI PREST SRL
Oana Savin


AVICOLA FOCȘANI SA
Director Tehnic
Adrian Huzună